

## Ošetrovacie symboly



maximálna teplota prania 30°C  
normálny postup



maximálna teplota prania 40°C  
normálny postup



maximálna teplota prania 60°C  
normálny postup



maximálna teplota prania 95°C  
normálny postup



výrobok sa nesmie prať



ručné pranie  
maximálna teplota 40°C



výrobok sa nesmie sušiť  
v bubnovej sušičke



výrobok sa nesmie žehliť



žehlenie pri maximálnej teplote  
žehliacej plochy 150°C



žehlenie pri maximálnej teplote  
žehliacej plochy 110°C  
žehlenie parou môže spôsobiť  
nevratné poškodenie



profesionálne chemické čistenie  
tetrachloreтанom a všetkými rozpúšťadlami  
uvedenými pod symbolom  
F normálny postup



výrobok sa nesmie chemicky čistiť



výrobok sa nesmie bieliť